



maxit®

# Sicherheit

im Kalkwerk



Sicherheitsregeln für Mitarbeiter und Besucher

Zur Online Version.



## Sicherheitsregeln im Werk

- 1. Sicherheitskennzeichnungen beachten!**
- 2. Persönliche Schutzausrüstung tragen!**  
Sicherheitsschuhpflicht im gesamten Werksbereich.  
Helm, Schutzbrille, Gehörschutz etc. laut Kennzeichnung.
- 3. Kein Risiko bei Absturzgefahr!**  
Ab 1 m Höhe sind Absturzsicherungen (Geländer o. ä.) anzubringen oder Sicherheitsgurte zu verwenden.
- 4. Nur gesichert und mit Erlaubnis in Silos!**  
Einstieg in Silos/Bunker für Schüttgüter darf nur mit schriftlicher Anweisung des Vorgesetzten und im Beisein eines sichernden Kollegen erfolgen.
- 5. Nicht in bewegte Maschinen greifen!**  
Arbeiten an Maschinen, Förderbändern, Becherwerken etc. erst nach ordnungsgemäßer Außerbetriebnahme und Sicherung gegen Wiedereinschalten durchführen.
- 6. Heißenarbeiten in kritischen Bereichen**  
z. B. Brennstoffbereiche, Leersacklager etc., nur mit Freigabeschein für brandgefährdete Arbeiten.
- 7. Nie unter schwebenden Lasten!**  
Aufenthalt und Arbeiten im Bereich unter schwebender Last ist verboten.
- 8. Nur einwandfreies & geeignetes Werkzeug verwenden!**
- 9. Arbeitsmittel nur mit Schulung/Ausbildung verwenden!**  
z. B. Werkzeuge, Maschinen, Fahrzeuge etc.
- 10. Schutzvorrichtungen und Sicherheitseinrichtungen dienen der Sicherheit!**  
Diese dürfen für die Zeit der Reparatur/Wartung nur nach entsprechender Anweisung entfernt werden und sind danach wieder vollständig anzubringen.



Warnweste tragen



Sicherheitsschuhe tragen



Schutzhelm tragen



Schutzbrille tragen



Staubmaske tragen



Sicherheitshandschuhe tragen



Gehörschutz tragen



Rauchen und Hantieren mit offenem Feuer und Licht verboten



Zutritt verboten



Vorsicht vor Flurförderfahrzeugen



Vorsicht vor schwebender Last



Vorsicht vor explosionsgefährlichen Stoffen

## LKW-Fahrer

1. Im Werksbereich gilt Tempo 10.
2. Im Werk gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO).
3. Die Sicherheitsbestimmungen, Kennzeichnungen sowie Ge-/Verbotstafeln und geltende Geschwindigkeitsbeschränkungen sind zu beachten und einzuhalten.
4. Den Anweisungen der maxit sowie Bergmann Kalk Mitarbeiter im Werk ist Folge zu leisten.
5. Im Werk ist persönliche Schutzausrüstung zu tragen (Warnwesten und Sicherheitsschuhe), Schutzbrille und Schutzhelm in gekennzeichneten Bereichen.
6. LKWs und deren Fahrer haben sich im Werk ausschließlich in den Be- bzw. Entladebereichen und in den gekennzeichneten Zu- und Abfahrten aufzuhalten.
7. Minderjährige Beifahrer sind im Werk verboten.
8. Jeder Unfall oder auch Vorfall im Zuge eines Transportauftrages ist dem Produktionsleiter sofort zu melden.



**Alkohol- und Drogenkonsum ist auf dem gesamten Werksgelände strikt verboten!**



**Beachten Sie bestehende Rauchverbote!**



Das Parken im Werksgelände ist grundsätzlich untersagt. Es sind die entsprechenden gekennzeichneten Parkflächen zu nutzen.

## Alarmplan

### Notruf/Meldeordnung (Tel. 112)



- WER meldet?
- WAS ist passiert?
- WO ist es passiert?
- WIEVIELE Personen sind verletzt bzw. in Gefahr
- RUHE BEWAHREN!

### Erste Hilfe



- Absicherung des Unfallortes
- Versorgen der Verletzten
- Anweisungen beachten
- Verletzte nicht allein lassen

### In Sicherheit bringen



- Gefährdete Personen warnen
- Hilflöse Personen mitnehmen
- Türen und Fenster schließen
- Gekennzeichnetem Rettungsweg folgen
- Sammelstellen im Hof aufsuchen



**Im Einsatzfall unbedingt Einsatzkräfte ab Werksschranken einweisen!**

## Lageplan

- |                           |  |   |                                |
|---------------------------|--|---|--------------------------------|
| 1. FEZ                    | 11. Sandanlage 1 & 2                             | 19. Halle 3 – 4   Lager Sackware,<br>Zuschlagstoffe & mörtelpad Halle | 27. Silowartung                |
| 2. Kantine                | 12. Kalkofen 1 & 2                               | 20. Halle 2   Absackanlage 2  | 28. Düngekalk   KSM-Lagerhalle |
| 3. Waage, Versand         | 13. Ofen 3   GGR-Kalkofen                        | 21. Halle 5   mörtelpad Halle &<br>Absackung Dämmputze                | 29. Steinbruch Nord            |
| 4. Oberer Parkplatz       | 14. Kalkaufbereitung                             | 22. Brecher   | 30. Steinbruch Süd             |
| 5. Oberer FEZ-Parkplatz   | 15. Mischturm 1 – 3                              | 23. Halle 1   Absackanlage 1  |                                |
| 6. Hinterer FEZ-Parkplatz | 16. Mischturm 4                                  | 24. Lager Sackware 2  |                                |
| 7. LKW-Stellplätze        | 17. Mischturm 5                                  | 25. Lager Instandhaltung  |                                |
| 8. Schotterwerk           | 18. Halle 6  <br>WDVS-, Eimerlager,<br>Farblabor | 26. KFZ-Werkstatt & Instandhaltung                                    |                                |
| 9. Hydratanlage           |  |   |                                |
| 10. Sandanlage 3          |  |   |                                |



**Sammelstellen**



**Augenspülstationen**





---

## Kontakt Firmenzentrale

Franken Maxit Mauermörtel GmbH & Co.  
Bergmann Kalk GmbH & Co.  
Bergmann Logistik GmbH

Azendorf 63  
D-95359 Kasendorf  
Telefon: 09220/18 – 0  
[www.maxit.de](http://www.maxit.de)

---

## Notrufe

Feuerwehr:	112
Polizei:	110
Bereitschaftsdienst:	116 117
Giftnotruf Nürnberg:	0911 398 – 2451 0911 398 – 2665



## Notfallnummern

Dirk Schönfelder	Ralf Friedrich
BK Produktionsleiter	maxit Produktionsleiter
Tel.: 09220 18 – 132	Tel.: 09220 18 – 164

Lawrence Hammond  
Arbeitsicherheit  
Telefon: 09220 18 – 169  
M: 0173 57 60 362

---